

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Projektu BRD 2020 - Zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu w Krakowie.

Lp.	Gmina	Nr drogi	Lokalizacja	Propozycja zadania BRD	Uzasadnienie wnioskodawcy	Analiza / Stanowisko komisji BRD
1	Czernichów	2186K	Rybna, skrzyżowanie przy remizie OSP	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi, pasy wibracyjne.	Poprawa bezpieczeństwa skanalizowanie ruchu.	Opinii komisji BRD pozytywna (24 m <sup>2</sup> - chemomasa).
2	Czernichów	2181K	Czernichów, okolice stacji benzynowej	Poprawa oznakowania przy stacji benzynowej podwójna linia ciągła, znak zakaz wyprzedzania.	Samochody wyprzedzają na wysokości stacji benzynowej utrudniając wyjazd ze stacji oraz z drogi gminnej wewnętrznej oraz wjeżdżających do stacji paliw.	Opinii komisji BRD pozytywna (Ok. 10 szt. Znaków drogowych + malowanie linii ciągłej P-4 dt. Ok. 750 m).
3	Czernichów	2183K	Czernichów, przedszkole samorządowe w Czernichowie	Zakaz postoju przed kioskiem i przedszkolem.	Parkujące samochody przy kiosku wymuszają przekraczanie linii ciągłej co stwarza zagrożenie.	Opinii komisji BRD pozytywna (2 szt. znaków drogowych).
4	Czernichów	2186K	Rybna, ul. Nowy Świat 31 Przedszkole „Akademia Małych Tygrysków”	Oznakowanie przejścia dla pieszych (pasy wibracyjne), znak uwaga dzieci.	Ochrona dzieci. Wzmożony ruch, zagrożenie dla pieszych i rodziców przywożących i odbierających dzieci z przedszkola.	Opinii komisji BRD pozytywna (po stronie przedszkola brak ciągu pieszego).
5	Igotomia - Wawrzeńczyce	1271K	Stregoborzycze	Przywrócenie oznakowania poziomego- linie boczne, skrajne, miejsca przystankowe i pionowego(znaki drogowe).	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Linie krawędziowe - oraz oznakowanie poziome na drodze (na odcinku do 1 km).
6	Iwanowice	2146K	Damice, przy szkole podstawowej.	Ustawienie oznakowania, tablicy "Uwaga Szkoła".	Wzmożony ruch samochodowy, wąska droga, brak oznakowania.	Znak informacyjny "Uwaga Szkoła" - opinia pozytywna (droga bez chodników).
7	Iwanowice	2144K	Narama, przy szkole podstawowej.	Wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych przed przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej.	Wzmożony ruch samochodowy ze względu na pobliskie obiekty jak szkoła, kościół, sklep wielobranżowy.	Pasy wibracyjno-akustyczne - opinia pozytywna (24 m <sup>2</sup> - chemomasa).
8	Iwanowice	1172K	Maszków, na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2149K.	Ustawienie barier ochronnych w obrębie przystanku komunikacji zbiorowej.	Zabezpieczenie samochodów i osób przed stoczeniem się po skarpie z dużej wysokości.	Skrzyżowanie z drogą 2149K - bariery ochronne ok. 50-80 m (na odcinku ok. 70 m).
9	Iwanowice	2139K	Celiny, przy szkole podstawowej.	Ustawienie oznakowania, tablicy "Uwaga Szkoła".	Wzmożony ruch samochodowy, brak oznakowania.	Znak informacyjny "Uwaga Szkoła" - opinia pozytywna (Droga bez chodników).
10	Jerzmanowice - Przegonia	2126K	Przegonia - Czubrowice	Oznakowanie poziome (linie segregacyjne i krawędziowe).	Usprawnienie ruchu pojazdów.	Oznakowanie poziome od DK 94 do gminy m. Czubrowice (na odcinku ok. 0,5 km).
11	Jerzmanowice - Przegonia	2129K	Jerzmanowice w kierunku Szklar	Oznakowanie poziome (linie segregacyjne i krawędziowe).	Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom i innych osób na drodze.	Oznakowanie poziome od DKK 94 do gminy m. Szklary (na odcinku ok. 0,5 km).
12	Jerzmanowice - Przegonia	2129K	Szklany km 9 + 700,00	Tablica prowadząca dwustronna U3e (niebezpieczny zakręt).	Niebezpieczny łuk.	Opinia komisji BRD pozytywna (1 szt).
13	Kocmyrzów - Luborzycza	2165K	Dojazdów	Wykonanie trzech przejść dla pieszych.	Duże natężenie ruchu.	Przejścia dla pieszych zostaną wykonane zgodnie z projektowaną organizacją ruchu.
14	Kocmyrzów - Luborzycza	2293K	Prusy	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą gminną.	Niebezpieczne skrzyżowanie, częste kolizje, duże prędkości.	Zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu DP ul. Zachodnia i DG ul. Niepodległości oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego od ronda do ronda wg rysunku (zadanie wymaga wcześniejszego poinformowania tablicą o zmianie pierwszeństwa.).
15	Kocmyrzów - Luborzycza	2161K	Wysiołek Luborzycki	Montaż barier energochłonnych przy posesji 78 oraz słupków krawędziowych przy zatoce autobusowej.	Wpadające samochody do rowu, wjeżdżanie na chodnik.	Opinia pozytywna dot. Słupków przy sklepie spożywczym DP ul. Szkolna - do sprawdzenia możliwości montażu barier energochłonnych - odległość od krawędzi jezdni (na odcinku ok. 50 m).
16	Krzyszowice	2121K 2188K	Tenczynek	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2188K (Daszyńskiego) oraz 2121K (Zwierzyńwieckiej) w Tenczyńsku poprzez wydzielenie dodatkowego pasa jezdni do lewoskrętu w ciągu ul. Zwierzyńwieckiej w kierunku ul. Daszyńskiego, a także poszerzenie prawo skrętu z ul. Daszyńskiego w kierunku ul. Zwierzyńwieckiej. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego oraz Zwierzyńwieckiej w Tenczyńsku wraz z wykonaniem wysepki na każdym kierunku dojazdu do skrzyżowania oraz pasów wibro-akustycznych.	Z uwagi na wzmożony ruch po wykonaniu wiaduktu w ciągu ul. Daszyńskiego brak dodatkowego pasa ruchu powoduje zatory drogowe. Z uwagi na wzmożony ruch kołowy istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.	W całości wniosek nie może być zrealizowany, tylko i wyłącznie w zakresie zmiany pierwszeństwa i poprawy bezpieczeństwa dla pieszych (Oznakowanie poziome i pionowe).
17	Krzyszowice	2127K	Krzyszowice	Wykonanie poziomego oznakowania ul. Żbickiej na odcinku od wiaduktu nad bocznica do skrzyżowania z ul. Legionów Polskich.	Brak oznakowania poziomego ul. Żbickiej w Krzyszowicach, co zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.	Oznakowanie poziome.
18	Krzyszowice	2126K	Czatkowice Górne	Wykonanie pasów wibracyjno - akustycznych.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Pasy wibracyjno-akustyczne - opinia pozytywna (24 m <sup>2</sup> - chemomasa).
19	Liszki	2183K	Kaszów, na wysokości Szkoły Podstawowej Kaszów 2	Przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w Kaszowie.	Przejście dla pieszych jest niezbędne z uwagi na bezpieczne przemieszczenie się uczniów szkoły oraz mieszkańców korzystających z dojazdu do przystanku. Przejście w bliskim sąsiedztwie szkoły.	Doświetlenie przejścia dla pieszych - opinia pozytywna; materiały przygotowane zostały w 2019 roku ( Doświetlenie przy współfinansowaniu Województwa małopolskiego).
20	Liszki	2189K	Czulów, przy kaplicy i przy szkole podstawowej	Wykonanie progów z chemomasy przy kaplicy i szkole podstawowej w Czulowie.	Investycja konieczna z uwagi na duży ruch na drogach w pobliżu szkoły podstawowej i kapliczki.	Doznakowanie przejść przy kaplicy i szkole (2 x 24 m <sup>2</sup> pasy z chemomasy).
21	Liszki	2122K	Morawica	Bariera.	Poprawa bezpieczeństwa.	Brak barier - do sprawdzenia w terenie (na odcinku ok. 30 m).
22	Mogilany	2173K	Mogilany, Rynek, przy kościele	Wykonanie w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych wyniesionego przejścia z montażem separatorów ograniczających możliwość parkowania w rejonie przejścia dla pieszych oraz z wykonaniem oznakowania poziomego drogi powiatowej wraz z pasami akustyczno-wibracyjnymi z obu stron przejścia dla pieszych.	Ścisłe centrum miejscowości skupiające duży ruch pieszych(zwłaszcza dzieci) i samochodowy. Konieczność poprawy bezpieczeństwa na bardzo ruchliwej drodze powiatowej.	Pasy wibracyjno akustyczne, separatory na obszarze wyłączonym z ruchu, tablice kierunkowe na Kraków, uporządkowanie malowania - opinia pozytywna z wyjątkiem wyniesienia przejścia (przejście dla pieszych jest zbyt długie, a na obszarze wyłączonym z ruchu parkują pojazdy).
23	Mogilany	2174K	Libertów, Centrum, przy Szkole Podstawowej	Wykonanie pasów na przejściu dla pieszych w kolorze biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej strukturalnej, wykonanie pasów wibracyjno -akustycznych w rejonie dwóch istniejących przejść dla pieszych, wykonanie odbłasków na obu przejściach, wykonanie pasów wibracyjno-akustycznych przed skrzyżowaniem z drogą gminna-ul.Brata Alberta.	Ścisłe centrum miejscowości skupiające duży ruch pieszych(zwłaszcza dzieci) i samochodowy. Konieczność poprawy bezpieczeństwa na bardzo ruchliwej drodze powiatowej.	Doznakowanie przejścia nr 2 na czerwonym tle, kocie oczka na obu przejściach, realizacja bez zmiany rodzajów progów.
24	Mogilany	1941K	Włosań, przy Szkole Podstawowej	Wykonanie pasów na przejściu dla pieszych w kolorze biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej strukturalnej, wykonanie pasów wibracyjno-akustycznych przed przejściem dla pieszych z obu kierunków,	Ścisłe centrum miejscowości skupiające duży ruch pieszych(zwłaszcza dzieci) i samochodowy. Konieczność poprawy bezpieczeństwa na bardzo ruchliwej drodze powiatowej.	Przejście dla pieszych do wzmocnienia w oznakowaniu (24 m <sup>2</sup> - chemomasa pasy wibracyjne + czerwone tło 30 m <sup>2</sup> ).
25	Skała	2143K	Rzeplin	Pasy akustyczne, linie skrajne doznakowanie zakrętu A-1, A-2, B-33, bariera energochłonna (przepust. wypadek) B-18.	Brak ciągu pieszego do przystanku w Cianowicach. Łącznik DW 794 i 733 brak chodników i oświetlenia. Duże natężenie ruchu.	Niebezpieczny zakręt i skrzyżowanie z drogą gminną - do znakowanie tablicami U3a-b; pasy wibracyjna - akustyczne - ograniczenie prędkości do 40 lub 30 km/h (oznakowanie poziome i pionowe + bariera na przejeździe).

26	Skafa	2143K	Rzeplin	Montaż barier ochronnych.	Poprawa bezpieczeństwa.	Przy przepięciu za dworem - montaż barier ochronnych na wlocie przepustu (wypadki) - miejsce migracji żab i płazów, w ramach prac konserwacyjno - naprawczych miejscowe ścieżce pobocza, aby umożliwić spływ wody i migrację płazów (na długości ok. 50 m).
27	Skafa	1171K	Golyszyn	A-30 Wąskie pobocza A-1, A-2, (2xA-7), A-30 wąskie pob. Doznakowanie zakrętu U-3a.	Skrót północ południe brak chodników.	Niebezpieczny zakręt na odcinku wyjazdowym, wjazdowym do Miejscowości - montaż bariery ochronnej oraz tablicy U-3c,d (oznakowanie poziome i pionowe + bariera punktowa).
28	Skawina	1939K	Borek Szlachecki - Szkoła Podstawowa	Montaż barierek ochronnych w chodniku przy szkole.	Poprawa bezpieczeństwa przy szkole.	Opinia komisji BRD pozytywna (na długości ok. 30m - barierki U-12a).
29	Skawina	1940K	Radziszów, skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Rynek	Uspokojenie ruchu w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych poprzez wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych pomiędzy posesją przy ul. JP II 15 a kościołem oraz wymiana lustra drogowego na prostokątne o wym. min. 80x100 cm odpornego na szron i parę.	Uspokojenie ruchu w rejonie skrzyżowania oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. Poprawa widoczności przy wyjeździe ze skrzyżowania w warunkach zimowych i podczas mgły.	Przedstawiciele ZDPK opiniują pozytywnie wykonanie pasów z chemomasy lub odcinek 50m ze zmianą nawierzchni na brukową dla dwóch kierunków ruchu (24 m <sup>2</sup> -chemomasa, ciągi pieszo - rowerowe)
30	Skawina	1939K	Rzozów, rejon Szkoły Podstawowej	Wykonanie brukowanego progu zwalniającego w postaci wyniesienia długości około 5 m.	Uspokojenie ruchu w rejonie szkoły. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na chodniku, szczególnie dzieci zmierzających do szkoły.	Przedstawiciele ZDPK proponują szycany lub pasy wibracyjne (pasy wibracyjno - akustyczne).
31	Słomniki	2161K	Ratajów w km 0+700	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych kasetonem D-6	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu.	Opinia pozytywna - oświetlenie kasetonem z D-6 (zasilanie PV).
32	Słomniki	2161K	Niedźwiedz w km 2+750	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych kasetonem D-6.	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu.	Opinia pozytywna - oświetlenie kasetonem z D-6 (zasilanie PV).
33	Słomniki	2141K	Kacice	Wykonanie oznakowania poziomego liniami z zakresu P-1 – P7b.	Słaba widoczność podczas złych warunków pogodowych (mgła, deszcz, noc).	Opinia pozytywna - wykonanie oznakowania poziomego (na odcinku do 1km).
34	Zabierzów	2128K 2129K	Rudawa skrzyżowanie ulic Niepodległości, Wyspiańskiego, Polaczka	Wprowadzenie poprawy BRD na skrzyżowaniu zgodnie z wykonanym w 2019 r. projektem.	Dla przedmiotowego zadania został przygotowany na zlecenie ZDPK projekt. Zasadność i celowość wprowadzenia rozwiązań BRD na przedmiotowym skrzyżowaniu została sprawdzona i potwierdzona na etapie projektowym. Zadanie jest zgłaszane do programu BRD zgodnie z ustaleniami poczynionymi z przedstawicielami Powiatu na spotkaniu w dniu 10.12.2019 r.	Realizacja zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową.
35	Zabierzów	2131K	Zelków - droga powiatowa od ul. Widokowej w Zelkowie do ul. Akacjowej w Bolechowicach.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na łukach drogi.	W ubiegłych latach na przedmiotowym odcinku drogi dochodziło do zdarzeń drogowych, w tym także do skutkujących kalectwem osób biorących w nich udział.	Doznakowanie ostrych zakrętów na odcinku "z góry" od m. Zelków - opinia komisji pozytywna (wypadki i kolizje).
36	Zabierzów	2121K	Aleksandrowice	Przejście dla pieszych do przystanku.	Poprawa bezpieczeństwa.	Doznakowanie przejścia - oznakowanie poziome i pionowe, pasy wibracyjno - akustyczne (24 m <sup>2</sup> - chemomasa).
37	Zielonki	2158K	ul. Kasztanowa, ul. Tadeusza Kościuszki w Bibicach	Malowanie linii krawędziowych po stronie rowów odwadniających.	Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD zgłaszana przez przedstawicieli lokalnej społeczności.	Wykonanie oznakowania poziomego (na odcinku do 0,5km).
38	Zielonki	2151K	Garlica Duchowna	Malowanie linii segregacyjnej i krawędziowej - kontynuacja już wykonanych	Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD zgłaszana przez przedstawicieli lokalnej społeczności.	Wykonanie oznakowania poziomego (na odcinku do 0,5km).
39	Zielonki	2133K	ul. Młyńska w Januszowicach, ul. Korzkiewska w Korzkwi od skrzyżowania z ul. Łąkową	Malowanie linii krawędziowej po stronie zapadniętego pobocza.	Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD zgłaszana przez przedstawicieli lokalnej społeczności.	Wykonanie linii segregacyjnej, krawędziowej (na odcinku do 300 m)
40	Michałowice	2152K	Więclawice Stare/ Dworskie	Utwardzenie szerszego pobocza - od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową 2154K.	Droga dla dzieci do szkoły.	Llinie krawędziowe z miejscowym uzupełnieniem pobocza.
41	Michałowice	2151K	Kozierów	Oznakowanie poziome - linie krawędziowe Kozierów do skrzyżowania z drogą powiatową 2151K.	Bezpieczeństwo ruchu pojazdów.	Od tablicy Kozierów do m. Wilczkowie, linie krawędziowe (do 1km).
42	Michałowice	2155K	Młodziejowice	Wjazd od strony Młodziejowic - wyswietlacz prędkości lub montaż szycan.	Wnioski Mieszkańców.	Jednostronna szycana po stronie drogi do Krakowa, przed drogą do młyna (w zakresie szycan, bez wyswietlacza).
43	Wielka Wieś	2130K	Bębło, ul. Krakowska przy Szkole Podstawowej	Wyniesione przejście dla pieszych wraz z aktywnym znakiem D-6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, a zwłaszcza dzieci w obrębie szkoły. Zasadne jest wykonanie takiego przejścia dla pieszych ze względu na rozwijaną dużą prędkość przez pojazdy na tym odcinku drogi. Wyniesione przejście wyhamuje prędkość pojazdów i umożliwi dzieciom bezpieczne przejście. Dla dobrej widoczności przejście należy oznakować znakiem aktywnym D-6.	Wyniesione przejście + znaki aktywne- opinia pozytywna (zasilanie PV).
44	Wielka Wieś	2128K	Modniczka Skrzyżowanie ul. Kasztanowej i Willowej - K 601445K	Zmiana oznakowania na skrzyżowaniu z ustęp pierwszeństwa na znak STOP. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów na skrzyżowaniu. Wysokie natężenie ruchu pojazdów, zasadne jest zaostrożenie włączenia się do ruchu pojazdów z ul. Willowej. Wyniesione przejście w tarczy skrzyżowania pozwoli na bezpieczną komunikację ruchu pieszych i wyhamuje natok pojazdów w skrzyżowanie.	Zmiana A-7 na B-20 oraz oznakowanie poziome; opinia pozytywna; wyniesione przejście dla pieszych poza skrzyżowaniem (realizacja bez wyniesienia przejścia dla pieszych).
45	Świątniki Górne	1992K 2167K	Świątniki Górne ul. Bielowicza i Zielińskiego	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych i gminnej.	Brak widoczności oraz dezorganizacja ruchu drogowego.	Skrzyżowanie z ul. Widokową (DG) - do wizji w terenie (przeniesienie, korekta tablicy informacyjnej, korekta ogrodzenia, usunięcie zbędnej zieleni, lustra).
46	Świątniki Górne	2239K	Wrząsowice, ulice Pileckiego (od skrzyżowania z Krzemową) i Wrzosowa (od skrzyżowania z Ogrody)	Oznakowanie poziome przejścia i terenu w okolicy szkoły: -znak termoplastyczny, uwaga dzieci, 2 szt. (na wysokości działek 647 i 551) -pasy akustyczne po obydwu stronach, 2 szt. (na wysokości działek 672/2 i 551) -znak termoplastyczny, ograniczenie prędkości (na wysokości działki 672/2) -elementy odbłaskowe aktywne po dwóch stronach przejścia, 2sz.	Przejście dla dzieci szkolnych, dojazd do przystanków i budynku Starej Szkoły. Teren z kretą drogą, słabą widocznością, oznakowaniem pionowym, które jest mało widoczne. Jest potrzebna dodatkowa, pozioma oznaczenia w zakresie: przejścia, obszaru w okolicy szkoły i ograniczenia prędkości.	Opinia komisji BRD pozytywna (w zakresie znaków termoplastycznych i pasów akustycznych).
47	Świątniki Górne	2239K	Świątniki Górne ul Krakowska	Montaż nowych barier SP 09 na łuku drogi w okolicach dz. 143/1 i 142/3.	Zabezpieczenie łuku drogi, znaczna ilość zdarzeń drogowych.	Ograniczenie prędkości i bariera U-14 oraz sierżanty (na odcinku ok. 30m + oznakowanie pionowe).
48	Sułoszowa	1154K	Sułoszowa, ul. Skalna	Zamontowanie barier energochłonnych na długości około 30 metrów.	Zbliżenie jezdni do koryta rzeki Prądnik.	Uzupełnienie bariery (na odcinku ok. 30m).
49	Sułoszowa	1154K	Sułoszowa, od ronda w kierunku gminy Trzciąż.	Ograniczenie prędkości oraz poprawa widoczności na wzniesieniu ok. od ronda w kierunku Trzciąż.	Bardzo zła widoczność na wzniesieniu.	Ograniczona widoczność na zatrzymaniu (łuki poziome), zbyt wysoka prędkość dopuszczalna 90 hm/h, konieczna do ograniczenia (znaki B33, B34).
50	Sułoszowa	2136K	Sułoszowa oraz Wielmoża	Wykonanie oraz uzupełnienie brakującego oznakowania poziomego.	Drogi są wąskie licznymi zakrętami i wysokimi skarpmi co stwarza realne zagrożenie.	Uzupełnienie oznakowania w postaci tablic kierunkowych (uzupełnienie oznakowania).